



R.E.M. s.r.l.

COLD

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° MDH070416 DATA 07-04-2016

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FIAT FCA

Via Città CASSINO

intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO ☒ **GUASTO** ☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>07-04-16</u>	<u>8:30</u>	<u>8:15</u>	<u>45'</u>	<u>13:30</u>					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

- Presa visione eventuali modifiche da effettuare dopo prova suggerita al cliente.
- Si rimane in attesa dell'exit della suddetta.
- Le modifiche riguardano la rimozione in mano dell'auto di cortina interna coil su linea di taglio 5.
- Studio modifica per accettazione dell'operatore di eventuali perdute, errore ed ingenuità dell'ing.

SOSTITUZIONE MATERIALE Setore laterale della linea di taglio 5

FIRMA DEL CLIENTE

Data 07-04-16 Firma

Nome e Cognome ENZO SIMONE Simoni

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

NI MACGIO M.
CRETARO A.

R.E.M. s.r.l.

COW

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345

e-mail: produzione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° MDM130416

DATA 13-04-2016

LUOGO INTERVENTO

PETT.LE FIAT CASSINO

Via _____ Città CASSINO

Intervento richiesto da _____

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ **GUASTO**

☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA _____

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>13-04-16</u>	<u>8:30</u>	<u>9:15</u>	<u>45'</u>	<u>11:00</u>					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

- Modifica su LINEA 5
Come richiesto dal cliente. La culla portacail
che rimarrà in zona opera deve aver coperto
il cail fino a che su i montanti non c'è
più lamiera (fine cail). Modifica per lamiera 959
- la modifica è stata portata con esito positivo
da parte del cliente

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 13-04-16

Firma

Simone Enzo

Nome e Cognome

ENZO SIMONE

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

DI MAGGIO M.

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

CONV

INTERVENTO N° HDM270416/2

DATA 27-04-2016

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FIAT FCA

Via Città P. V. SAN GERMANO

Intervento richiesto da DAVIDE LA VERDE

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ **GUASTO**

☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA Anomalia funzionamento Serratrice linea B

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>27-04-16</u>		<u>16:30</u>	<u>/</u>	<u>18:45</u>	<u>18:30</u>	<u>1</u>	<u>3/4</u>		

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

- 38 cliente Serratrice molla evanescia nella molla in funzione della Serratrice della linea di taglio B. Sono state riscontrate effettivamente diverse problematiche sul suo funzionamento dovuto dal soffocamento di gestione della Serratrice stessa. Inoltre è stata riscontrata la rottura di un F.C. e l'assenza di sensori elettrici in corso. Si richiede al cliente copia degli schemi e componenti.

SOSTITUZIONE MATERIALE Serratrice P.C. e pannello azionatore.

cont. ? 2016/0303

FIRMA DEL CLIENTE

Data 27-04-2016 Firma [Signature]

Nome e Cognome DAVIDE LA VERDE

INTERVENTO EFFETTUATO DA:
DI MAGGIO M.