

# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)  
 Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
 e-mail: produzione@rem-motori.it  
 Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° .....

DATA 14/08/2016

### LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FCA CASINO COULD SHAPING

Via ..... Città .....

intervento richiesto da BIANCHI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

GUASTO

MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA .....

### DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
14/08/2016	0630	0700	/	1100					

### DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Verifica Anomalia PUNTA LS

### SOSTITUZIONE MATERIALE


FIRMA DEL CLIENTE

Data ..... Firma .....

Nome e Cognome .....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

DIAMSELE



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)  
 Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
 e-mail: produzione@rem-motori.it  
 Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

**INTERVENTO N°** ..... **DATA** 19/08/2010

### LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE Fcs GANNO COULO MARINS

Via ..... Città .....

intervento richiesto da B. GANNO

MOTIVO DELL'INTERVENTO  **GUASTO**  **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA .....

### DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>19/08/2010</u>	<u>07.30</u>	<u>08.00</u>	<u>11.20</u>	<u>13.00</u>					

### DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Controllo motore CANE C3/4, pompe, lubr

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### SOSTITUZIONE MATERIALE


.....

.....

.....

.....

<b>FIRMA DEL CLIENTE</b> Data ..... Firma ..... Nome e Cognome .....	<b>INTERVENTO EFFETTUATO DA:</b> <u>EVANS ELISA</u> <u>ZAGAROLIN</u>



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)  
 Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
 e-mail: produzione@rem-motori.it  
 Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° .....

DATA 20/08/2016

### LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE Fcs GIANO COULD SHARP, US

Via ..... Città .....

Intervento richiesto da B. Andetti

MOTIVO DELL'INTERVENTO

GUASTO

MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA .....

### DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>20/08/2016</u>	<u>0800</u>	<u>08.30</u>	<u>/</u>	<u>12.30</u>					

### DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Verifica rete profibus LS, sostituzione fusibile commutatore

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### SOSTITUZIONE MATERIALE .....

.....

.....

.....

.....

FIRMA DEL CLIENTE

Data ..... Firma .....


Nome e Cognome .....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

EVANGELIN

.....

.....



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)  
 Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
 e-mail: produzione@rem-motori.it  
 Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° .....

DATA 27/08/2016

### LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FCS Anno Couco Masini

Via..... Città.....

intervento richiesto da Braun

MOTIVO DELL'INTERVENTO

**GUASTO**

**MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA.....

### DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>27/08/2016</u>	<u>0800</u>	<u>0830</u>	<u>/</u>	<u>1230</u>					

### DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Controlla andamento la (slime), controllo e modifica la pila L3

### SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data..... Firma.....

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

EDOUARDO  
ZAGARI