

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° MDM271016/2 DATA 27-10-2016

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FIAT

Via Città CASSINO

intervento richiesto da Montesoni

MOTIVO DELL'INTERVENTO ☒ **GUASTO** ☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA Anomalia posiz. Semiestra Sinistra ALBA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
27-10-16	15:15	16:00	-	18:45					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

- Allo start del posizionamento del Seolor, la Semiestra, se il pannello è in automatico, non si posiziona nella quota corretta.
- Non è stato possibile verificare se il posizionamento della pannello con quota metrica o succolor del motore, il cliente ha deciso di fare la produzione posizionando in manuale la Semiestra, quindi non è stato possibile fare ulteriori

SOSTITUZIONE MATERIALE pirore


FIRMA DEL CLIENTE

Data 27-10-16 Firma [Signature]

Nome e Cognome Frederic Montemurro

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

DI MACCIO M.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° DATA

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FCA Cassino 105 SEMPRE

Via Città

intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO ☒ **GUASTO** ☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA MANIFES. DIFETTI X MANTENIMENTO DAI

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
12/11/2016		1000	112	1330					
13/11/2016		1500	-	1715					
15/11/2016		1330	-	1630					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE


Data Firma Frederic MASTRONARDI

Nome e Cognome F. MASTRONARDI **FCA Italy S.p.A.**

Manufacturing - Cassino Plant
Press Shop & Dies - Hot Stamping
Ingegneria di Produzione

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

DIAGNOSTICA



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° DATA

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FCA Cassino Hot Stamping

Via Città

intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO ☒ **GUASTO** ☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA Malifiche Software

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
28/11/2016		09.00	1/2	17.00					
29/11/2016		16.00	1	17.30					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data Firma

Nome e Cognome

FCA Italy S.p.A.
Manufacturing - Cassino Plant
Press Shop & Dies - Hot Stamping
Ingegneria di Produzione

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

[Signature]
.....
.....
.....