



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 02/08/2016

Spett.le

FCA Italy S.p.A. - CASSINO

ZONA IND.LE - VIA CASILINA

03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

Verbale n° 9240

Motore n° 5000013190

Matricola S74D801101

Comm. n° 20160559

Specifiche: MOTORE YASKAWA GBDR-K NOGBD-K-400S N.S74D81101 KW.560 G.1750 V.440 A.1370
Ve.150 Ae.19,8 KG.2700

Cuscinetto L.C.: NU322 E M1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Il Motore monta protezione termica del tipo: PTC, KLIXON N.C. 120°C e 135°C

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c
0.1	4.8

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: **1352**

Eccitazione: **>1999**

Armat.: **>1999**

Compound:

Compensazione: **>1999**

MEGGER
VOLTS

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: **OK**

Collett.:

PROVA TACKO

V: **68.7**

Ripile: **1.5**

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG321**

Q.tà spazzole: **24**

Mis. spazzole: **(12.5+12.5) x 40 x 45**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: **2.5**

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **18**

DBC: **4**

DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**

DBC: **3**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
27,3	100	9,6	95	19.8/402
53,6	200	18,8	97	19.8/791
118,2	440	27,4	100	19.8/1759

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
27,4	100	9.6	101	19.8/404
53,5	200	18.9	103	19.8/789
118	440	27.3	105	19.8/1755

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI