



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 26/07/2016

Spett.le

FCA Italy S.p.A. - CASSINO

ZONA IND.LE - VIA CASILINA

03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

Verbale n° 9234

Motore n° 5000013183

Matricola S74D82102

Comm. n° 20160548

Specifiche: MOTORE YASKAWA GBDR-K 280BD N.S74D82102 KW.185 G.1750 V.440 A.451 Ve.150
Ae.12,1 KG. 1150

KW.185

Cuscinetto L.C.: NU322EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC e KLIXON N.C. 120° e 130°

Collaudo Ventilatore: 400Volt, 2.2Ampere, 1437 Giri.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c
0.2	7,5

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione: >1999

MEGGER VOLTS
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____
Riparato: _____
Revisionato: OK
Collett.: _____

PROVA TACKO
V: 68.3 a 1000 Giri
Riple: 1.2
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: EG319P
Q.tà spazzole: 16
Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)
Grado di vibrazione: 2.5
Lato Comando: 0.4
Lato Opp. Comando: 0.4
Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18
DBC: 5
DBM: 13

DBI: 16
DBC: 4
DBM: 12

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
28	100	7.1	89	12.1/411
56,9	200	9.5	91	12.1/837
124,3	440	13	93	12.1/1827

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
28.1	100	7.1	95	12.1/413
56.8	200	9.6	97	12.1/834
124.5	440	13	98	12.1/1830

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI