



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 17/11/2016

Spett.le

FCA Italy S.p.A. - CASSINO

ZONA IND.LE - VIA CASILINA

03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

Verbale n° 9377

Motore n° 5000012205

Matricola S76454101

Comm. n° 20160862

Specifiche: MOTORE YASKAWA GBDR-K 280BD N.S76454101 KW.185 G.1750 V.440 A.452 Ve.150
Ae.12,5 KG.1150 ECC.SEPARATE P6

Cuscinetto L.C.: NU322 ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo: PTC e KLIXON N.C. 120°C e 135°C

Collaudo Ventilatore: 400 Volt, 2.3 Ampere, 1468 Giri.

NB: Il motore monta spazzole fornite da FCA.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	7,2

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____
Riparato: _____
Revisionato: OK
Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 71V a 1000 Giri

Ripile: 2.3V

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (10+10) x 32 x40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16

DBC: 4

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
29.6	100	8.4	91	12.5/420
56.7	200	10.5	93	12.5/811
125,7	440	14	94	12.5/1787

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
29.5	100	8.3	97	12.5/418
56.8	200	10.5	98	12.5/820
125.6	440	14.1	100	12.5/1784

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI