



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 24/08/2017

Spett.le

FCA Italy S.p.A. - CASSINO

ZONA IND.LE - VIA CASILINA

03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

Verbale n° 9636

Motore n° 5000013576

Matricola 8-917-250813/3

Comm. n° 20170258

Specifiche: POMPA KSB ETANORM G125-400 G1 N.8-917-250813/3 Q.250,00m³/h H59 G.1455/JohR
2000 2001917688 DELTA T1 CON MOTORE SIEMENS 1LG4 280-4AA50-Z 280S
N.UC0602/078455201IM B3 KW.75 G.1485 V.500 A.108

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

POMPA 1

NOTE:


Collaudo a vuoto: 500 Volt, 11.4 Ampere, 1499 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.1	>1999
FASE V	0.1	>1999
FASE W	0.1	>1999

Temperatura collaudo: 29°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1499

DBC: 1499

DBM: 1499

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI