



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

FCA Italy S.p.A. - CASSINO
ZONA IND.LE - VIA CASILINA
03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO - FR

Offerta n° 0243 del 16/04/2021

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 400944		Data Vs. DDT: 13/04/2021		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000013244	MOTORE LEROY SOMER LSK1804VL12 N.757286/001 KW.176 G.2240 V.440 A.426 Ve.180/360 Ae.7,7/3,85	KW.176		757286/001	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TESTER DEI CAMPI ARMATURA, CFOMPENSAZIONE E COMPOUND REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE SMONTAGGIO SABBIATURA INDUSTRIALE DEL PORTA SPAZZOLE RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETTORE E MONTAGGIO DI N.12 NUOVE DI NOSTRA FORNITURA DI TIPO L60P (6,25+6,25)X32X40 COMPRESO ASSESTAMENTO DELLE STESSE REVISIONE CAMPI ARMATURA E CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6313-/C3 CON RIPARAZIONE DI ENTRAMBE LE CALOTTE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO NU 313/C3	2800		2800



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

FCA Italy S.p.A. - CASSINO
ZONA IND.LE - VIA CASILINA
03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO - FR

Offerta n° **0243** del **16/04/2021**

RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
CONTROLLO FUNZIONALIA' DELLA DINAMO TACHIMETRICA,
REVISIONE GENERALE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE
DEI DUE CUSCINETTI 6204 2RSH C3
SMONTAGGIO FILTRO DEL VENTILATORE CON PULIZIA,
VERNICIATURA E SOSTITUZIONE SETTO FILTRANTE IN FIBRA
MINERALE
SOSTITUZIONE DI UNO SPESSORE A MOLLA DN46
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA

Totale preventivo € 2.800,00 + I.V.A.

Consegna: 10GG LL S.I DAL VS. ORDINE
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 60GG. D.F.F.M.

Validità 30

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

FCA Italy S.p.A. - CASSINO

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.