

NOME CLIENTE: Rincar

INDIRIZZO: Via Morolense Km 3,4 Patrica

CONTROLLATO DA: Ricardo Armondo

DITTA:

RINCAR SERVICES SRL - VIA MOROLENSE KM 5 SNC - PATRICA - FR

MARCA CARRELLO: CESAB


MOD. BLITZ 420

MATR.: 198381


ORE:

DATA CONTROLLO <u>13.12.2021</u>	Metodo di controllo		ESITO			OSSERVAZIONI-COMMENTI
	MANUALE	VISIVO	POS	NEG	NON PRESENTE	
CLAXON	X		X			
COMMUTATORE A CHIAVE	X		X			
LAMPEGGIANTE		X	X			
AVVISAT. ACUS. DI RETROMA.		X	X			
FRENO DI SERVIZIO	X		X			
FRENO STAZIONAMENTO	X		X			
TETTUCCIO		X	X			
RETE PROTEZIONE SE NECESSARIA		X	X			
PROTEZIONE LEVE SE NECESSARIA		X	X			
TARGHETTE CARRELLO		X	X			
MICRO PRESENZA UOMO	X		X			
MICRO TIMONE					X	
DISINNESTO RAPIDO BATTERIE	X		X			MANIGLIA PULSANTE
GANCIO COFANO	X		X			CHIUSURA / APERTURA
CONTROLLO RUOTE ANT		X	X			SERRAGGIO BULLONI
CONTROLLO RUOTE POST		X	X			SERRAGGIO BULLONI
IMPIANTO IDRAULICO		X	X			
MANIGLIA SALITA		X	X			
SPECCHIETTO RETROVISORE		X	X			
MANUALE USO E MANUTENZ.		X	X			
KIT ADESIVI		X	X			
POMELLO STERZO		X	X			
FERMI FORCHE	X	X	X			
CINTURE DI SICUREZZA	X		X			
GANCI FISSAGGIO BATTERIE	X		X			
TARGHETTA ATTREZZATURA					X	
MANUALE ATTREZZATURA					X	
ARRESTO EMERG. TIMONE TRANSP.					X	

MISURAZIONE CATENE



MISURAZIONE FORCHE



MISURA CATENA

MONTANTE LATERALE	CILINDRO CENTRALE	TOTALE
MM 130x7	MM 1700x2	MM 8000

TIPO CATENA

L = min 30 x P

Esito: Stato di usura

interna BUONO ☒ SUFFICIENTE ☐ DA SOSTITUIRE ☐

esterna BUONO ☒ SUFFICIENTE ☐ DA SOSTITUIRE ☐

Allungamento rilevato

0,90%

0,25%

BUONA
SUFFICIENTE
DA SOSTITUIRE

- tolleranza 1,5%
- tolleranza 2%
- tolleranza 3%

TECNICO:

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

CLIENTE:

Rincar Services
 P. IVA / N. F. 0270018001
 Sede Legale: Via Morolense Km 2 - 03100 Patrica (FR)
 Sede Operativa: Via Morolense Km 5 SNC - 03100 Patrica (FR)