



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 10/07/2017

Spett.le

F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.

C.SO SALVATORE D'AMATO, 69

80022 ARZANO

(NA)

Verbale n° 9595

Motore n° 5000005277

Matricola 490798

Comm. n° 20170510

Specifiche: MOTORE VEM DRESDEN MFD100.2-F N.490798 KW.4,9 -4,42-0,038 G.2600-3000-3300
V.220-220-22 A.26-23,3-26 Ve.330 Ae.0,75-0,4 CON DINAMO

KW.4,9 4,42-0,038

Cuscinetto L.C.: 6306 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS/C3

NOTE:

resistenza della protezione termica misurata: 356 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.6	440

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 20.3

Ripile: 0.3

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: 458P

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: (6.25+6.25) x 20 x 20

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
56	220	1.4	330	0.75/2770
64	220	1.2	176	0.4/3180

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
56.1	220	1.4	330	0.75/2772
64	220	1.2	176	0.75/3180

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI