



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 12/09/2017

Spett.le

Strada Serra 13
85055 Picerno

(PZ)

Verbale n° 9655

Motore n° 5000013810

Matricola

Comm. n° 20170718

Specifiche: JETTER TIPO JL5-1700-91-3RVBPC1S-B SN723073 N.60866679 103460-RD1 Mo17Nm
Udc560V Nm3000r/min In10,01A T6-170D-30-660/VUBPS2 3PH PM SERVOMOTOR KW.4,4
CLASS F SMJ1 VPM driven BRAKE 24V

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.98 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.98 Ampere.
Il motore monta portazione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.2	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.2	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.2	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 24°C				Altro: _____

Nm Motore: 17 a 8 Ampere

Resolver: LTN RE-15-1-A14 6 POLI

Nm Freno: 35

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 17

DBI: 3000

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 3000

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI