



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägiſter

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 12/05/2016

Spett.le

GRUPPO G.L.F. srl

VIA A. DE CURTIS, 8

80023 CAIVANO

(NA)

Verbale n° **9150**

Motore n° **5000013043**

Matricola

Comm. n° **20160311**

Specifiche: MOTORE BALDOR BSM50A-333EA 27961 E2099008/99 S5P003W010G1 W049/1236
Nm1,36 - A.4,32 - 4000 GIRI 160V.

NOTE:

Il motore monta cuscinetti: Lato Comando: 6900 2RS/C3, Lato opposto Comando: 6900 2RS/C3.

Collaudo a vuoto: Senso di rotazione Oraria: 4000 Giri , 0,18 Ampere.

Senso di rotazione Antioraria: 4000 Giri , 0,18 Ampere.

POLI RESOLVER:(2).

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1,58	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1,58	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1,58	>1999		Avv. Revis.: OK
				Altro: _____

Nm Motore: **1,4**

Resolver: **TAMAGAWATS2620N191E14**

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: **0,4**

Lato Opp. Comando: **0,4**

Giri/min.: **4000**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/-20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 16	DBI: 16	DBI: 4000
	DBC: 4	DBC: 5	DBC: 4000
	DBM: 11	DBM: 12	DBM: 4000

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI