



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 25/11/2016

Spett.le

HEINZ ITALIA S.P.A.

VIA SAN BOVIO, 1/3 EDIFICIO Y''

20090 SEGRATE

(MI)

Verbale n° 9381

Motore n° 5000012349

Matricola 53253/08

Comm. n° 20160738

Specifiche: MOTORE BAG BAC118L30/3/RA/TB/BS/FT/TS N.53253/08 STALL.11Nm. CONT.7,6Nm. MAX 44Nm. G.3000 A.9,6 MAX A.56

Cuscinetto L.C.: 6304 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6304 2RS/C3

Note:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.56 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.56 Ampere.

N.B: il resolver è 2 POLI.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.6	>1999
FASE V	0.6	>1999
FASE W	0.6	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER
VOLT

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: **8 a 6Ampere**

Resolver: **TAMAGAWATS2640N321E64**

Nm Freno: **14**

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0-6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **15**

DBI: **15**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **3**

DBC: **3000**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI