



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 25/11/2016

Spett.le

HEINZ ITALIA S.P.A.

VIA SAN BOVIO, 1/3 EDIFICIO Y''

20090 SEGRATE

(MI)

Verbale n° 9383

Motore n° 5000008159

Matricola 3522 F3

Comm. n° 20160737

Specifiche: MOTORE EL. POWER ENG. XNC2A N.3522 F3 HP.3 G.1500 V.300 A.8,6 Ve.350 Ae.0,33

HP.3

Cuscinetto L.C.: CJ11/4 2RS

Cuscinetto L.O.C.: 6304 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1.6	988

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367J

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: 12.5 x 16 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 12

DBC: 6

DBM: 14

DBI: 10

DBC: 5

DBM: 12

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,3	320	0.3/477
	300	0,5	323	0.3/1520

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.3	325	0.3/478
	200	0.5	327	0.3/1516

SURGE TEST
2Vn+100

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO