



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 20/04/2017

Spett.le
HEINZ ITALIA S.P.A.
VIA SAN BOVIO, 1/3 EDIFICIO Y"
20090 SEGRATE (MI)

Verbale n° **9529** Motore n° **5000013570** Matricola **53290/01**
Comm. n° **20170249** Specifiche: MOTORE BAG BAC70L45/3/RA/TB/TH/TS N.53290/01 STALL TORQUE 1,5Nm. G.4500 IP64
CONT. TORQUE 1,2Nm. CONT.CURRENT 2,3 MAX TORQUE 7,0Nm. MAX CURRENT 14,0A.
1,2Nm
Cuscinetto L.C.: 6001 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6001 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.12 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.12 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	4.2	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	4.2	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	4.2	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 18°C				Altro: _____

Nm Motore: **1.5 a 2 Ampere** Resolver: **TAMAGAWA TS2620N21E11**
Nm Freno: _____ Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **2000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 16	DBI: 16	DBI: 16	DBI: 2000
DBC: 4	DBC: 5	DBC: 5	DBC: 2000
DBM: 12	DBM: 13	DBM: 13	DBM: 2000

SURGE TEST ESITO
2Vn+1000 OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI