



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 03/05/2017

Spett.le
HEINZ ITALIA S.P.A.
VIA SAN BOVIO, 1/3 EDIFICIO Y"
20090 SEGRATE (MI)

Verbale n° 9548

Motore n° 5000013608

Matricola

Comm. n° 20170328

Specifiche: MOTORE BAG BAC70L45/3/RA/TB/TH/TS (SENZA TARGA) STALL TORQUE 1,5Nm. G.4500 IP64 CONT. TORQUE 1,2Nm. CONT.CURRENT 2,3 MAX TORQUE 7,0Nm. MAX CURRENT 14,0A.

Cuscinetto L.C.: 6001 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 60012RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.12 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.12 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.
Resolver 2 Poli.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	4.1	>1999
FASE V	4.1	>1999
FASE W	4.1	>1999
Temperatura collaudo: 18°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: 1.2
Nm Freno: _____

Resolver: TAMAGAWA 952620N21E11
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 13
DBC: 4
DBM: 12

DBI: 13
DBC: 6
DBM: 13

DBI: 3000
DBC: 3000
DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI