



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 13/11/2017

Spett.le
HEINZ ITALIA S.P.A.
VIA MIGLIARA, 45
04010 BORGIO GRAPPA - LATINA (LT)

Verbale n° 9735

Motore n° 5000011849

Matricola 53218/20

Comm. n° 20170896

Specifiche: MOTORE BAG BAC90L30/3/RA/TS N.53218/20 STALL TORQUE 3,6Nm. G.3000 IP64 CONT. TORQUE 3,0Nm. CONT.CURRENT 4,1A. MAX TORQUE 21,0Nm. MAX CURRENT 29A.

Nm.3

Cuscinetto L.C.: 6202 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6202 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.12 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.12 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2.9	>1999
FASE V	2.9	>1999
FASE W	2.9	>1999
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: TAMAGAWA TS2640N3 2Poli
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 15

DBI: 15

DBI: 3000

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 3000

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI