

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

D.Lgs.81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII

Il giorno 08/10/2020 il sottoscritto CALAMARI VANORIO quale tecnico SIDELMED ha provveduto

alla verifica della GRU su AUTOCARRO Matricola 2011/2/00086/RM

n.f. * 2632 * mod. P/30500 marca Bonfiglioli anno costr. 2009

Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della ditta G. F. CARVAL S. a. S.

Comune presso sede di ANAGNI (FR) Via Via Anticolana Km. -0,800-

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione:
DISCRETE CONDIZIONI GENERALI NELLE PARTI VISIBILI ED ISPEZIONABILI
MANUTENZIONI IN REGOLA, VISIONATO IL REGISTRO DI CONTROLLO
- 2) Esame degli organi principali:
AD UN ESAME SOLAMENTE VISIVO NULLA DA RILEVARE
.....
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:
COMPORAMENTO REGOLARE ALLE PROVE
PORTATA MAX Kg: 6.020
VALVOLA DI BLOCCO IN TENUTA
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:
GRU OLEODINAMENUICA DEL TIPO SU AUTOARRO_MACCHINA CON TARGA EC935BR
- 5) Osservazioni:
SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI COME RIPORTATE DAL MANUALE TECNICO DEL COSTRUTTORE

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza
 non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e Data: Anagni, 08/10/2020

Prossima Verifica entro: 12 Ottobre 2021

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

G.F. CARVAL S. a. S. di Valeri F.
Sede: Via Monumento, 108 - 00131 Roma
Mag. Via G. Segni, 7 - 00157 Roma
Mag. Via Anticolana Km. 0,9 - 00177 Anagni (FR)
Tel. 0422 761005

Il Tecnico Sidelmed

