

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008Dasa-Rägiſter
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Offerta n° **0076** del **28/01/2016**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 6140049168		Data Vs. DDT: 27/01/2016		Altri Rif.: 4550471681/RQ2	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000012918	MOTORE MARELLI Y35B20C N.787276 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 N.SLIM 68	KW.2,2		787276	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE, SISTEMAZIONE DEL COLLETTORE, TORNITURA E SMICATURA DEL COLLETTORE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO	2100		2100
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6306-2RS1/C3			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6308-2RS1/C3 REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILIARI, BLOCCAGGIO CAMPI VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA PULIZIA, SABBIAZIONE E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO DELLE 4 SPAZZOLE VS. FORNITURA VERIFICHE MECCANICHE RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO 6306 SULLA CALOTTA LATO COLLETTORE RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.100,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.