R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister ACCREDIA

Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 30/05/2016

Spett.le
HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **9160** *Motore n°* **5000008501** *Matricola* **N.SLIM 173**

Comm. n° **20160259** *Specifiche:* MOTORE MARELLI Y35B20C KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 N.SLIM 173 (SENZA TARGA)

NOTE:
Il motore monta Cuscinetti: Lato comando:6308/C3, Lato opposto Comando: 6306 2RS/C3.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	*RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c*
0.8	**524**

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
Indotto: **>1999**
Eccitazione: **>1999**
Armat.: **>1999**
Conpound:
Compensazione:

MEGGER VOLTS
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
Ind.-Campi: **OK**
Riparato: **OK**
Revisionato: **OK**
Collett.: **OK**

PROVA TACKO
V:
Riple:
Nm Motore:
Nm Freno:

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: **EG34D**
Q.tà spazzole: **4**
Mis. spazzole: **10 x 20 x 32**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)
Grado di vibrazione: **2.5**
Lato Comando: **0,3**
Lato Opp. Comando: **0,3**
Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
DBI:	**13**	**12**	**1000**
DBC:	**3**	**4**	**1000**
DBM:	**11**	**12**	**1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	*V.a*	*A.a*	*Ve*	*Ae/GIRI*
	100	**1**	**165**	**0.32/676**
	240	**1.2**	**167**	**0.32/1580**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	*V.a*	*A.a*	*Ve*	*Ae/GIRI*
	100	**1**	**169**	**0.32/676**
	240	**1.2**	**170**	**0.32/1578**

SURGE TEST	*ESITO*
2Vn+1000	**OK**

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO