



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 07/12/2016

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 9389

Motore n° 5000013370

Matricola UC0704/020115906

Comm. n° 20160895

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4283-4AA60 280M B3 N.UC0704/020115906 N.SLIM1551 KW.90
G.1485 V.400/690 A.160/92

KW.90

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690Volt, 31 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.05	>1999
FASE V	0.05	>1999
FASE W	0.05	>1999

Temperatura collaudo: 11°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 20
DBC: 5
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO
DBI: 20
DBC: 3
DBM: 13

GIRI/min
DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI