



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
 email: info@rem-motori.it  
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
 EN ISO 9001:2008  
 IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.  
 Patrica, li 08/11/2017

Spett.le  
 SLIM ALUMINIUM S.P.A.  
 PIAZZALE DELL'ALLUMINIO  
 04012 CISTERNA DI LATINA ( LT )

Verbale n° **9731** Motore n° **5000012401** Matricola **437337**  
 Comm. n° **20170872** Specifiche: MOTORE IEG DH250MK N.437337 KW.67 G.500-1800 V.400 A.192 Ve.220 Ae.10,15 N.SLIM  
 975 CON VENTILATORE N.SLIM 1061

KW.67

Cuscinetto L.C.: 6318/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315 2RS/C3

### NOTE:

Collaudo ventilatore: 400 Volt, 6 Ampere, 2930 Giri. Resistenza fasi: 1.9 ohm, 1.9 ohm, 1.9 ohm.  
 Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	17

Temperatura collaudo:

### ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ

Indotto: **450**

Eccitazione: **>1999**

Armat.: **940**

Compound: \_\_\_\_\_

Compensazione: \_\_\_\_\_

MEGGER VOLT
<b>1000</b>

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: \_\_\_\_\_

Riparato: \_\_\_\_\_

Revisionato: **OK**

Collett.: **OK**

### PROVA TACKO

V: \_\_\_\_\_

Riple: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

### SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG362**

Q.tà spazzole: **8**

Mis. spazzole: **(10+10) x 32 x 50**

### VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **2.5**

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1000**

### CUSCINETTO SPM

### LATO COMANDO

DBI: **17**

DBC: **3**

DBM: **12**

### LATO OPP. COMANDO

DBI: **16**

DBC: **5**

DBM: **13**

### GIRI/min

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	1.4	169	10.15/141	
200	1.7	171	10.15/282	
400	2.1	173	10.15/569	
400	4.8	35	2/1785	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	1.4	175	10.15/139	
200	1.7	177	10.15/283	
400	2.1	178	10.15/566	
400	4.7	38	2/1784	

SURGE TEST  
**2Vn+1000**

ESITO  
**OK**

Firma Collaudatore  
**ANGELO LISI**