



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 05/05/2017

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **9550** Motore n° **5000007395** Matricola **824727**
Comm. n° **20170285** Specifiche: MOTORE MARELLI Y35B20C B5 N.824727 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32
N.SLIM 744

KW.2,2

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.75	515

Temperatura collaudo: **16°C**

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: **>1999**

Eccitazione: **>1999**

Armat.: **>1999**

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: **OK**

Riparato: **OK**

Revisionato: **OK**

Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG34D**

Q.tà spazzole: **4**

Mis. spazzole: **10 x 20 x 30**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **2.5**

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **13**

DBC: **4**

DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **12**

DBC: **6**

DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.4	170	0.32/630
	240	1.8	172	0.32/1540

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.4	174	0.32/628
	240	1.8	175	0.32/1542

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI