



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 07/07/2017

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **9587** Motore n° **5000013651** Matricola **UC0711/029983201**
Comm. n° **20170421** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4223-4AA91-Z 225M IMB5 N.UC0711/029983201 KW.44 G.1475
V.380 A.84 CON FRENO E VENTILATORE N.SLIM 1568
KW.44
Cuscinetto L.C.: 6313/C4 Cuscinetto L.O.C.: 6313/C4

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.
Collaudo a vuoto: 380 Volt, 33.6 Ampere, 1498 Giri.
Collaudo ventilatore: 380 Volt, 1.1 Ampere, 2728 Giri.
Collaudo bobina freno: 180 Volt, 0.7 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999
Temperatura collaudo: 27°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: **255** Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1498**
DBC: **1498**
DBM: **1498**

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI