



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 24/02/2017

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 9476

Motore n° 5000011740

Matricola UC0604/002169701 1MV1

Comm. n° 20170009

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4317-4AA98-Z 315L N. UC0604/002169701 1MV1 B5 KW.197 G.1486 V.380 A.355 COMPLETO DI FRENO E SERVOVENTILAZIONE

KW.197

Cuscinetto L.C.: 6319/C4

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C4

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400Volt, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

Prova bobina freno: 180 Volt, 2.1 Ampere, Ohm Misurati 81.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.016	>1999
FASE V	0.016	>1999
FASE W	0.016	>1999
Temperatura collaudo: 10°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 21
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO
DBI: 21
DBC: 5
DBM: 14

GIRI/min
DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI