



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 28/09/2017

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **9677** Motore n° **5000013806** Matricola
Comm. n° **20170702** Specifiche: SIEMENS 1LG4280 2AB60 280S KW.75 G/min2955 V400/690 A130 B3 N.SLIM1512

Cuscinetto L.C.: 6217/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 32 Ampere, 3000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.06	>1999
FASE V	0.06	>1999
FASE W	0.06	>1999
Temperatura collaudo: 23°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: OK
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **26**
DBC: **5**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **26**
DBC: **3**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **3000**
DBC: **3000**
DBM: **3000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI