



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 22/02/2018

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **9809** Motore n° **5000014025** Matricola
Comm. n° **20180089** Specifiche: MOTORE CONTROL TECHNIQUE MFU100L COD.MFU100L314DE 400V 29,5A KW.13,1
3150G/min B3/B5 N.SLIM1300

Cuscinetto L.C.: 6209 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria 1400 Giri, 8.18 Ampere. Rotazione antioraria: 1400 Giri, 8.18 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.1	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.1	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.1	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 16°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **SICK DFS60B 1024 Imp. 5V**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1400**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 18	DBI: 16	DBI: 1400
	DBC: 4	DBC: 3	DBC: 1400
	DBM: 13	DBM: 11	DBM: 1400

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI