



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.  
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO  
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Offerta n° 0865 del 05/12/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

|                |  |   |         |                   |
|----------------|--|---|---------|-------------------|
| Vs. DDT: 14048 | Data Vs. DDT: 04/12/2019   | Altri Rif.: ORDINE PRELIMINARE 4550618994 |         |                   |
| Id. Motore     | Descrizione  | Potenza                                   | Disegni | Matr. Costruttore |
| 5000010193     | MOTORE MARELLI Y35B20C N.787241 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 N.SLIM 218 |   |         | 787241            |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)   | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|---|------------|-----|--------|
| Nr | 1    | REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA<br>PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA<br>SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE<br>ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA<br>DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA<br>MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TEST DEI CAMPI ARMATURA<br>RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO VENTILATO A TEMPERATURA COSTANTE<br>CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA<br>PULIZIA E SMICATURA COLLETTORE<br>SMONTAGGIO SABBIAURA INDUSTRIALE DEL PORTA SPAZZOLE<br>RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETTORE E INSERIMENTO DI N.4 SPAZZOLE NUOVE CON ASSESTAMENTO DELLE STESSE DI TIPO EG340 10X20X30<br>TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO<br>RICOSTRUZIONE CAMPI ARMATURA E CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO VENTILATO A TEMPERATURA CONTROLLATA<br>SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6308 2RS C3 | 3800       |     | 3800   |



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.  
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO  
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Offerta n° **0865** del **05/12/2019**

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO  
GIUNTO 6306 2RS C3  
RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON  
TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO  
RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E  
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI  
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI  
COMPONENTI  
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA  
RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA  
VERNICIATURA ESTERNA  
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 3.800,00 + I.V.A.

Consegna 10GG con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.