



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Offerta n° 0484 del 29/07/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| Vs. DDT: 17299 | Data Vs. DDT: 28/07/2020 | Altri Rif.: ODA 4550624685 | | |
|----------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|
| Id. Motore | Descrizione | Potenza | Disegni | Matr. Costruttore |
| 5000015087 | MOTORE MEB 280S-2 N.0502027 KW.75 G.2970 V.380/660 A.127,6/73,7 N.SLIM 1575 | KW.75 | N.SLIM 1575 | 0502027 |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|---|------------|-----|--------|
| Nr | 1 | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI | 930 | | 930 |
| Nr | 1 | 6314/C3 | | | |
| Nr | 1 | 6314/C3 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO VERIFICHE MECCANICHE RIPARAZIONE CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO E LATO VENTOLA, RIPARAZIONE SEDE ANCHE SULL'ALBERO L. GIUNTO E NEMTOLA SOSTITUZIONE GOLFARE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO CON SOT. TENUTE D'ALBERO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA | | | |

Totale preventivo € 930,00 + I.V.A.

Consegna: 10GG D.VS. ORDINE S.I
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.