



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 02/05/2017

Spett.le
IFIS S.p.A.
VIA P. IANNIELLO, 28
80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Verbale n° 9545

Motore n° 5000013404

Matricola 53013VH00

Comm. n° 20160960

Specifiche: POMPA LOWARA PLM112B14S2/355 COD.53013VH00 KW.5,5 G.2900 V.380/660 A.10,6/6,1

KW.5,5

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 5.3 Ampere. 2900 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.8	>1999
FASE V	1.8	>1999
FASE W	1.8	>1999
Temperatura collaudo: 18°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: OK
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 2900

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 21
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21
DBC: 5
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2900
DBC: 2900
DBM: 2900

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI