



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 19/07/2016

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° 9230

Motore n° 5000013108

Matricola 491

Comm. n° 20160430

Specifiche: MOTORE BRUSATORI H112 N.491 G.1200 V.127-220 A.13,8-8 CON VENTILATORE ABB
M2VA63B-2 B5 KW.0,25 G.2800

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a Vuoto: 220 Volt, 3.1 Ampere, 1400 Giri.

Collaudo Ventilatore: 380 Volt, 0.3 Ampere, 2800 Giri

N:B: il ventilatore viene riconsegnato con il collegamento in morsettiera a triangolo, come spedito dal cliente.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	4	>1999
FASE V	4	>1999
FASE W	4	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1400**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **14**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **14**
DBC: **3**
DBM: **12**

GIRI/min
DBI: **1400**
DBC: **1400**
DBM: **1400**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO