



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägiſter

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 10/05/2016

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° 9146

Motore n° 5000013050

Matricola 60474

Comm. n° 20160319

Specifiche: MOTORE CEAR MGL80S N.60474 KW.2,2 G.1990 V.280 A.10 Ve.110 Ae1,0

NOTE:

Collaudo Ventilatore: 400Volt, 0.3Ampere, 2800Giri.

Senso di Rotazione Motore: [(F1 Positivo, F2 Negativo,) (A Positivo, H Negativo,) ROTAZIONE ANTIORARIA].

[(F1 Negativo, F2 Positivo,) (A Positivo, H Negativo,) ROTAZIONE ORARIA].

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c
3,6	176

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLTS
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG571

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: 10 x 16 x 22

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: 2,5

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 11

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 9

DBC: 4

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,5	186	1/774
	200	0,6	188	1/1557
	280	0,6	192	1/2186

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,5	192	1/768
	200	0,6	194	1/1554
	280	0,6	198	1/2189

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI