



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.  
Patrica, li 03/10/2016

Spett.le  
IFIS S.p.A.  
VIA P. IANNIELLO, 28  
80027 FRATTAMAGGIORE ( NA )

Verbale n° **9315** Motore n° **5000013304** Matricola **49499/2000**  
Comm. n° **20160744** Specifiche: MOTORE CEAR MGL80S N.49499/2000 KW.2,2 G.1990 V.280 A.10 Ve.220 Ae1,0 CON VENTILATORE E DINAMO

Cuscinetto L.C.: 6306 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6303 2RS/C3

NOTE: Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.  
N:B: Il motore monta dinamo tachimetrica + encoder.

RESISTENZA ARMATURA $\Omega$	RESISTENZA ECCITAZIONE $\Omega$
<b>0.7</b>	<b>165</b>

Temperatura collaudo. **20°C**

ISOLAMENTO VERSO MASSA  $M\Omega$   
 Indotto: **>1999**  
 Eccitazione: **>1999**  
 Armat.: **>1999**  
 Compound: \_\_\_\_\_  
 Compensazione: \_\_\_\_\_

MEGGER VOLT
<b>1000</b>

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10  
 Ind.-Campi: \_\_\_\_\_  
 Riparato: \_\_\_\_\_  
 Revisionato: **OK**  
 Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: **61 Volt a 1000 Giri**

Ripile: **2 Volt**

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG571**

Q.tà spazzole: **2**

Mis. spazzole: **16 x 10 x 25**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **2.5**

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **11**

DBC: **4**

DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **7**

DBC: **3**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
<b>45</b>	<b>100</b>	<b>0.6</b>	<b>166</b>	<b>1/730</b>
<b>122.5</b>	<b>280</b>	<b>0.8</b>	<b>168</b>	<b>1/2000</b>

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
<b>45,2</b>	<b>100</b>	<b>0.6</b>	<b>170</b>	<b>1/730</b>
<b>123</b>	<b>280</b>	<b>0.8</b>	<b>173</b>	<b>1/2013</b>

SURGE TEST  
**2Vn+1000**

ESITO  
**OK**

Firma Collaudatore  
**GERARDO LISI**