



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 03/10/2016

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° 9318

Motore n° 5000013305

Matricola

Comm. n° 20160745

Specifiche: MOTORE BRUSATORI 112L HP.2 G.2000 V.400 A.5 Ve.220 Ae.0,5 CON VENTILATORE E DINAMO

Cuscinetto L.C.: NJ309/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE: Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Il motore viene riconsegnato con encoder.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.4	368

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: 600

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: 10 x 20 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 10

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.4	184	0.5/520
	200	0.6	185	0.5/1015
	400	0.9	187	0.5/2018

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.4	189	0.5/528
	200	0.6	190	0.5/1012
	400	0.9	192	0.5/2023

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI