



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
 email: info@rem-motori.it  
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
 EN ISO 9001:2008  
 IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.  
 Patrica, li 04/07/2016

Spett.le  
 IFIS S.p.A.  
 VIA P. IANNIELLO, 28  
 80027 FRATTAMAGGIORE ( NA )

Verbale n° **9201** Motore n° **5000013145** Matricola  
 Comm. n° **20160488** Specifiche: MOTORE BRUSATORI 180L HP.30 G.1500 V.440 A.58 Ve.220 Ae.2,45 PRO 9.86 CON VENTILATORE E DINAMO

HP.30 Cuscinetto L.C.: 62072RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU310ECP/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20°C	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°C
<b>0,6</b>	<b>63,3</b>

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ  
 Indotto: **>1300**  
 Eccitazione: **>1300**  
 Armat.: **>1300**  
 Compound: \_\_\_\_\_  
 Compensazione: \_\_\_\_\_

MEGGER VOLTS
<b>1000</b>

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10  
 Ind.-Campi: \_\_\_\_\_  
 Riparato: \_\_\_\_\_  
 Revisionato: **OK**  
 Collett.: **OK**

PROVA TACKO  
 V: \_\_\_\_\_  
 Riple: \_\_\_\_\_  
 Nm Motore: \_\_\_\_\_  
 Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE  
 Tipo Spazzola: **641 (FAET)?**  
 Q.tà spazzole: **8**  
 Mis. spazzole: **10X20X31**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)  
 Grado di vibrazione: **6,3**  
 Lato Comando: **1,2**  
 Lato Opp. Comando: **1,1**  
 Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: <b>17</b>	DBI: <b>15</b>	DBI: _____	DBI: _____
DBC: <b>8</b>	DBC: <b>7</b>	DBC: _____	DBC: <b>1500</b>
DBM: <b>15</b>	DBM: <b>15</b>	DBM: _____	DBM: <b>1500</b>

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI

SURGE TEST **2Vn+1000** ESITO **OK BUONO**

TACHO SOSTITUITO CON RESOVER ELTRA  
 EL115A1024S5/28P11X3M3

Firma Collaudatore  
**GIULIO IORIO**