



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 03/08/2017

Spett.le
IFIS S.p.A.
VIA P. IANNIELLO, 28
80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Verbale n° **9613** Motore n° **5000013732** Matricola
Comm. n° **20170574** Specifiche: ELEKTROT URD65--100/7,5/80434 n.109/749767 kw.7,5 5920G/MIN 100hZ v400 a17,5

Cuscinetto L.C.: 6306 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

Collaudo a vuoto: 3000 Giri, 8.4 Ampere, 6000 Giri, 7.5 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.305	>1999
FASE V	0.305	>1999
FASE W	0.305	>1999
Temperatura collaudo: 36°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: **OK**

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **6000**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **27**
DBC: **5**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **27**
DBC: **4**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **6000**
DBC: **6000**
DBM: **6000**

SURGE TEST ESITO
2Vn+1000 OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI