



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 06/03/2017

Spett.le
INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.
VIA ORNAGO, 55
20882 BELLUSCO (MB)

Verbale n° 9482

Motore n° 5000013536

Matricola 1496A/06/4

Comm. n° 20170163

Specifiche: MOTORE DRIVE-AX 100K.3 N.1496A/06/4 Nm.34,2 KW.7,6 G.2120 MAX.9900 HZ My 330 V.38 A.17,8 HZ.72,1

Nm.34,2

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6207 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: Giri 2120, Ampere 9. Rotazione antioraria: Giri: 2120, Ampere 9.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	2	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	2	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	2	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 15°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: **TAMG. TS2651N131E78 2P.**

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **2120**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **16**

DBI: **2120**

DBC: **4**

DBC: **5**

DBC: **2120**

DBM: **12**

DBM: **14**

DBM: **2120**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI