



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 17/10/2017

Spett.le
IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI
VIA MOROLENSE SNC
03100 FROSINONE (FR)

Verbale n° **9692** Motore n° **5000013848** Matricola
Comm. n° **20170775** Specifiche: FELM HD07 FM 1460726 KW.55 TIPO Y2 250M-2 2965G/min V400/690 A94,7/54,7

Cuscinetto L.C.: 6314/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 26.2 Ampere, 2998 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.1	>1999
FASE V	0.1	>1999
FASE W	0.1	>1999

Temperatura collaudo: 20 °C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2998**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **25**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **25**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **2998**
DBC: **2998**
DBM: **2998**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI