



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 05/07/2017

Spett.le

IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI

VIA MOROLENSE SNC

03100 FROSINONE

(FR)

Verbale n° 9585

Motore n° 5000013662

Matricola

Comm. n° 20170436

Specifiche: MGE AIS200LA4E609 V400/690 KW30 4POLI B3

Cuscinetto L.C.: 6312 2RS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS C3

Note:

Collaudo a vuoto :400 Volt, 23 Ampere, 1497 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,31	>1999
FASE V	0,31	>1999
FASE W	0,31	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **1497**

Grado Vibrazione: **2,5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **18**

DBC: **2**

DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**

DBC: **3**

DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1497**

DBC: **1497**

DBM: **1497**

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA