



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 15/11/2017

Spett.le

IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI

VIA MOROLENSE SNC

03100 FROSINONE

(FR)

Verbale n° 9738

Motore n° 5000013846

Matricola

Comm. n° 20170773

Specifiche: POMPA LOWARA PLM 132B14 S2/375 KW.7,5 V380/660 A14,5 2920G/min 5000013847

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS/C3

COLLAUDATO LA POMPA A 1,2 BAR COLLAUDO ELETTRICO V.380 A.5,2 GIRI 2920

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1,6	>1999
FASE V	1,6	>1999
FASE W	1,7	>1999
Temperatura collaudo: 10,2		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2920

Grado Vibrazione: 6,3

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 2

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2920

DBC: 2920

DBM: 2920

SURGE TEST
2V+1000

ESITO
OK BUONO

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI