



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 03/08/2017

Spett.le
IPPOLITO & PISANI S.P.A.
VIA DELL'INDUSTRIA, 23
03036 ISOLA DEL LIRI (FR)

Verbale n° **9612** Motore n° **5000013745** Matricola
Comm. n° **20170597** Specifiche: ENGLISH ELECTRIC N.CMX6950/4 SIZE D256D/1361 15HP 1445G/min V260 A33,3 GRASSO
SHELL ALVANIA RA

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 260 Volt, 3.7 Ampere, 1498 Giri.

NB: Il collegamento a triangolo in morsettiera deve essere realizzato collegando i morsetti A1-B2, B1-C2, C1-A2.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.7	>1999
FASE V	0.7	>1999
FASE W	0.7	>1999
Temperatura collaudo: 31°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: **OK**

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **17**

DBC: **3**

DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **17**

DBC: **4**

DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **1498**

DBC: **1498**

DBM: **1498**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI