



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 03/08/2017

Spett.le

IPPOLITO & PISANI S.P.A.

VIA DELL'INDUSTRIA, 23

03036 ISOLA DEL LIRI

(FR)

Verbale n° 9611

Motore n° 5000013746

Matricola

Comm. n° 20170598

Specifiche: ENGLISH ELECTRIC N.CMX6950/3 SIZE D256D/1361 15HP 1445G/min V260 A33,3 GRASSO
SHELL ALVANIA RA

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 260 Volt, 3.6 Ampere, 1498 Giri.

NB: Il collegamento a triangolo in morsettiera deve essere realizzato collegando i morsetti A1-B2, B1-C2, C1-A2.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.8	>1999
FASE V	0.8	>1999
FASE W	0.8	>1999
Temperatura collaudo: 32°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: OK
Avv. Revis.: _____
Altro: OK

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1498

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1498

DBC: 1498

DBM: 1498

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI