



IRCE S.P.A.
VIA LASIE 12/A 40026 IMOLA[BO]-IT
PH.+39 0542 661 111 - FAX.+39 0542 640 288 -
IT00707431201 - 82001030384

Ordini d'Acquisto - Manut.

Numero OA 78470 OM 12/12/2016

R.E.M. SRL

VIA FERRUCCIA, 16/A
03010 PATRICA FR

N. indirizzo 26349 R.E.M. SRL
Dep./fabbr. IRCE GUGLIONESI 1P002
Codice valuta **EUR** Valuta base EUR
Termini pagam 90 GIORNI FINE MESE (63)
Metodo pagamento Rimessa diretta (C)
Sp tr . ()

Dest **IRCE SPA STABILIMENTO DI GUGLIONESI
CONTRADA PERAZZETO
86034 GUGLIONESI CB**

Cons

Cod. resp. a

Cod. vettore

Pagatore altern *****

Tutti i prodotti forniti devono essere conformi ai requisiti cogenti applicabili.

Consegnare la merce con le bolle di accompagnamento indicanti saldo o acconto. Indicare sulle bolle di accompagnamento e sulle fatture il numero del presente ordine.

Segnalare tempestivamente con apposita separata comunicazione ufficiale eventuali VARIAZIONI DEI VS. DATI ANAGRAFICI (ragione sociale, residenza, Partita IVA).

Le merci in arrivo vengono accettate solo entro i seguenti orari: dal lunedì al giovedì [8.00-11.00]-[13.30-16.00], il venerdì [8.00-11.00]-[13.30-15.00].

Il materiale deve corrispondere alle specifiche tecniche e di sicurezza concordate.

Riga	Descrizione	Descrizione	Secondo	Data	Quantità	U	Prezzo	UM	Prezzo
		Riga 2	Cod. art.	Rich.	Ordinata	M	Unità	Acq.	Totale
1	RIPARAZIONE MOTORE SICME NP31KS 8 CBARH/B3 N. 5356/96/1			12/01/2017	1,000	NR	9.500,0000	NR	9.500,00
525 KW G. G.1500 V.460 A.1219 Ve.310 Ae.9 PESO KG.2500 SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO, SMONTAGGIO DEL COLLETTORE, RIPARAZIONE DELLO STESSO CON RESINATURA,RIMONTAGGIO DEL COLLETTORE, SALDATURE, RICOSTRUIONE BANDAGGIO, CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE,VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI INCL. HCONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO1940RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI INDUTTORI DIECCITAZIONE RICOSTRUZIONE ISOLAMENTO CAMPI INDUTTORI DI ARMATURA VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H									
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI Nr 1 6321-C3 Nr 1 NU 321 ECJ/C3									
PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE									
RIPARAZIONE BRACCIO PORTASPAZZOLE E SOSTITUZIONE N.2 MOLLE EMISPAZZOLE 24 SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG319P (12,5+12,5)x32x45									
COD.1.00.02.526.002. VERIFICHE MECCANICHE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO									
MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA									

Tot. ordine 9.500,00

Ag acquisto: _____