



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 06/02/2017

Spett.le

IRCE S.P.A.

VIA LASIE, 12/A

40026 IMOLA

(BO)

Verbale n° 9447

Motore n° 5000013325

Matricola 5356/96/1

Comm. n° 20160792

Specifiche: MOTORE SICME NP315KS 8 CBARH/B3 N.5356/96/1 KW.525 G.1500 V.460 A.1219 Ve.310 Ae.9 PESO KG.2500

KW.525

Cuscinetto L.C.: NU321 ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6321/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	26

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 80

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione: 10

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato:

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 24

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	19.7	234	9/335
	200	26.8	236	9/648
	460	36	239	9/1489

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	19.5	242	9/337
	200	26.8	243	9/651
	460	30.2	245	9/1492

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI