



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 08/08/2016

Spett.le
IRCE S.P.A.
VIA LASIE, 12/A
40026 IMOLA
(BO)

Verbale n° **9249** Motore n° **5000013079** Matricola **1090104**
Comm. n° **20160373** Specifiche: MOTORE PER POMPA N.1090104 KW.22 V.380/660

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 660 Volt, 9.7 Ampere, 2998 Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.7	>1999
FASE V	0.7	>1999
FASE W	0.7	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK** _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4** _____

Lato Opp. Comando: **0.4** _____

Giri/min.: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **23** _____
DBC: **4** _____
DBM: **13** _____

LATO OPP. COMANDO

DBI: **23** _____
DBC: **5** _____
DBM: **14** _____

GIRI/min

DBI: **3000** _____
DBC: **3000** _____
DBM: **3000** _____

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI