



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 14/09/2016

Spett.le

IRCE S.P.A.

VIA LASIE, 12/A

40026 IMOLA

(BO)

Verbale n° 9311

Motore n° 5000013132

Matricola 0701266456

Comm. n° 20160471

Specifiche: POMPA CALPEDANM80/250EE N.0701266456 KW.22 G.2900 V.380/660 A.42,5/24,5 51mt
29mt 75mc/h 180 mc/h

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 16 Ampere, 2980 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: **OK**

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **2980**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **23**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **23**
DBC: **3**
DBM: **12**

GIRI/min
DBI: **2980**
DBC: **2980**
DBM: **2980**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA