



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 31/10/2016

Spett.le
IRPLAST S.P.A.
STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC
50053 EMPOLI (FI)

Verbale n° 9365

Motore n° 5000013339

Matricola EK467119803001

Comm. n° 20160835

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PA6103-4HF02-0BA3 N.EK467119803001 G.1500-1750-2000 V.350-398-459 A.13 Hz.52,7-61-69,1

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6207 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1500 Giri, 3.10 Ampere. Rotazione antioraria: 1500 Giri, 3.10 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.8	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.8	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.8	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 18°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: **ROD431-1024 Imp.**

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.7**

Lato Opp. Comando: **0.7**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **18**

DBI: **1500**

DBC: **5**

DBC: **4**

DBC: **1500**

DBM: **14**

DBM: **12**

DBM: **1500**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI