



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 31/01/2017

Spett.le
IRPLAST S.P.A.
STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC
50053 EMPOLI (FI)

Verbale n° **9440** Motore n° **5000013457** Matricola **EL594436601003**
Comm. n° **20170021** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK6080-6AF71-1TH0 N.EL594436601003 Nm.6,8 G.3000 V.270 A.6

Nm.6,8

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.9 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.9 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	3.2	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	3.2	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	3.2	>1999		Avv. Revis.: OK _____
Temperatura collaudo: 15°C				Altro: _____

Nm Motore: **7 a 4 Ampere**

Resolver: **Siemens V23401-T2609 C302**

Nm Freno: **30**

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBI: **21**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **3**

DBC: **3000**

DBM: **13**

DBM: **11**

DBM: **3000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI