



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 09/02/2018

Spett.le
IRPLAST S.P.A.
STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC
50053 EMPOLI (FI)

Verbale n° **9802** Motore n° **5000011770** Matricola **106168**
Comm. n° **20170979** Specifiche: MOTORE MAGNETIC BLQ-43-P-45 N.106168 Nm.3,2 G.4500 V.37V/KRP, A.5,7

Nm.3,2

Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione praria: 3000 Giri, 0.12 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.12 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2.1	>1999
FASE V	2.1	>1999
FASE W	2.1	>1999
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: **4**
Nm Freno: **4**

Resolver: **TAMAGAWA TS2640N641E1**
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **17**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **2**

DBC: **3000**

DBM: **14**

DBM: **13**

DBM: **3000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI