




REM.s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - M5UXCR1
PEC: **rem-motori@messaggipec.it**
email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it**
www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

INTERVENTO N° 286/0312

DATA 10-5-24

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ITACHEMICAL

Via **Città** FERENTINO

Intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ **GUASTO**

☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
10-5-24	9-45	10-00	/	10-30	10-45			1040	*

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

MINI - Punt. Km. 40 - 2406 - 1100€
CONTROLLO VENTILATORE CASSETTA COMPUTER
- SUCATO NUOVO

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data **Firma**

Nome e Cognome

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

Autoservizi

**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - **M5UXCR1**
PEC: **rem-motori@messaggipec.it**
email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it**
www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

INTERVENTO N° 2086/0382**DATA** 7-5-2024**LUOGO INTERVENTO****SPETT.LE** ITALCHEMICAL**Via** **Città** FERENTINO**Intervento richiesto da****MOTIVO DELL'INTERVENTO**☐ **GUASTO**☐ **MESSA IN SERVIZIO****ANOMALIA SEGNALATA****DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE**

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
7-5-24	11.30	11.49	✓	13.30	13.45			80-150	

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

COLLEGAMENTO MOTORE AGITATORE R104
DUCCATO NUOVO

SOSTITUZIONE MATERIALE**FIRMA DEL CLIENTE****Data** 07/05/2024 **Firma** **Nome e Cognome****INTERVENTO EFFETTUATO DA:**

AUTORE/10



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° 2024 0312 DATA 10-4-2024

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ITALCHEMICAL

Via Città FERRUCIA

intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>10-4-24</u>	<u>8.00</u>	<u>8.15</u>	<u>1/4</u>	<u>15.10</u>	<u>16.00</u>	<u>7+10.80</u>	<u>- /</u>	<u>10+10</u>	<u>(71) -</u>

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

PRIME ELETTRICHE E PRIME X SOSTITUZIONE CILINDRO
CAVITÀ SU R102

SOSTITUZIONE RALLORANTE CON TRASFERIMENTO

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data Firma [Signature]

Nome e Cognome

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

ANTONIO
ABERTO
BRODO



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° COM 2024-0342

DATA 9-6-2024

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ITALCHEMICAL

Via Città FERRUCIA

intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ **GUASTO**

☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>9-6-24</u>	<u>8.00</u>	<u>8.15</u>	<u>-</u>	<u>10.00</u>	<u>10.15</u>			<u>104.10</u>	

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

SUCATO NUOVO

CONTROLLO COLLE DI CARICO SU 8.102

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 09/04/24 Firma [Signature]

Nome e Cognome Carlo Bortolotti

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

115200/10 C

115200 F



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° CAR 2024-0312 DATA 8-4-2024

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ITALCHEMICAL

Via Città FERRUCIA

intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>8-4-24</u>	<u>8:45</u>	<u>9:00</u>	<u>-</u>	<u>10:30</u>	<u>10:45</u>			<u>10+10</u>	

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

RICERCA GUASTO DI CORTO CIRCUITO LINEA 990V
SU IMPIANTO PAC

VISUALIZZATORE SMOCCATO E SCOLLEGATO

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 08/04/24 Firma [Signature]

Nome e Cognome CECILIA BERTOLINI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

ANTONIO